


Руководство по эксплуатации

Кресло оператора CHAIRMAN 451

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла с соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.



Инструкция по сборке Кресло оператора CHAIRMAN 451

Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка – 1 шт.
2. Сидение – 1 шт.
3. Подлокотник правый – 1 шт.
4. Подлокотник левый – 1 шт.
5. Механизм качания – 1 шт.
 - a. рычаг газлифта;
 - b. винт регулировки жесткости качания.
6. Газлифт – 1 шт.
7. Чехол газлифта – 1 шт.
8. Крестовина (основа) – 1 шт.
9. Ролики – 5 шт.

Фурнитура:

10. Винты M 6x 20 – 4 шт.
11. Винты M 6x30 – 6 шт.
12. Винты M 8x20 – 3 шт.

Регулировка кресла по высоте:

Присев в кресле, перенесите вес вашего тела на ноги, поверните ручку рычага (а) вверх и подберите нужную высоту, не отпуская при этом рычаг. Оптимальной является та высота, при которой Ваши ноги согнуты в коленях под углом 90°, а ступни всей поверхностью стоят на полу. После того, как вы отрегулировали кресло, верните ручку рычага (а) в исходное положение.

Регулировка механизма качания:



Рычагом (а) включается и механизм качания. Для включения механизма качания не поворачивая ручки, потяните рычаг в сторону спинки (назад), механизм качания включится. Для выключения механизма – верните рычаг в исходное положение. Винтом (б) с регулируется жесткость качания.

Предупреждение

- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0° С;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступать к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой. (Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя газлифта);
- для продолжительной и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку всех его механизмов каждые полгода.



Инструкция по сборке.

Кресло оператора CHAIRMAN 451




1. В крестовину (8) вставьте ролики (9) до «щелчка».
2. Вставьте газлифт (6) в отверстие крестовины.
3. Наденьте на газлифт кожух (7). Внимание! Кожух необходимо надеть до соединения газлифта с сидением кресла.

4. Берем сидение (2) и прикручиваем к нему снизу подлокотники (3 и 4) с каждой стороны, по 3 винта M 6x30 (11), выставив подлокотники симметрично сидению.



5. Берем механизм (5), прикладываем к сидению (2) и наживляем 4 винта M6x20 (10), после чего затягиваем последовательно все 4 винта

6. Берем спинку (1) в сборе, прикладываем к механизму и наживляем на 3 винта M8x20 (12). Затягиваем винты.



7. Поднимаем кресло, и шток газлифта вставляем в отверстие асинхромеханизма (надеваем кресло на газлифт).